Comune di
TURI

P.E.B.A.

Piano per l'Eliminazione Barriere Architettoniche



TAV.09 | Schede di rilievo verde attrezzato

GIUGNO 2021



Comune di Turi

Sindaco del Comune di Turi
Assessore all'Urbanistica:
Dott.ssa Ippolita RESTA

Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità:
Imma BIANCO

Assessorato ai Lavori Pubblici:
Stefano DELL'AERA

Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Arch. Giambattista del ROSSO

Progettista:
Dott. Arch. Pietro Antonio LOGRILLO

Collaboratrice:
Dott. Arch. Viviana CIRILLO

Immobile	LARGO MARCHESALE
ID Verde attrezzato	VA-01
Indirizzo	Largo Marchesale



Foto

		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		x	
	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	x		
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		x	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x	
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?		x	
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		x	

Immobile	PIAZZA "MONUMENTO AL BERSAGLIERE"
ID Verde attrezzato	VA-02
Indirizzo	Via Avv. Guglielmo Cisternino



Foto

		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		x	
	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	x		
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		x	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	x		
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x	
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?	x		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	x		

Immobile	PIAZZA "VENUSIO"
ID Verde attrezzato	VA-03
Indirizzo	Via Sicilia



Foto

		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	x		
	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	x		
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		x	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			Non presenti
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presenti
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?			Non presenti
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			

Immobile	PARCO "EX OSPEDALE"
ID Verde attrezzato	VA-04
Indirizzo	Viale Regione Puglia



Foto

		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	x		
	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	x		
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		x	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			Non presenti
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presenti
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x	Non presenti
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?			
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			

Immobile	LARGO POZZI
ID Verde attrezzato	VA-05
Indirizzo	Via Sammichele



Foto

		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	x		
	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		x	
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		x	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		x	Non presenti
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	x		
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?		x	
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		x	

Immobile	VILLA COMUNALE "GRANDE"
ID Verde attrezzato	VA-06
Indirizzo	Via S. Pertini



Foto

		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	x		
	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		x	
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		x	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		x	
		SI	NO	NOTE
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		x	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	x		
		SI	NO	NOTE
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	x		
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?	x		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		x	

Immobile	VILLA COMUNALE "PICCOLA"
ID Verde attrezzato	VA-07
Indirizzo	Piazza Aldo Moro



Foto

		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	x		
	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		x	
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		x	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		x	
		SI	NO	NOTE
Dislivelli	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		x	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	x		
		SI	NO	NOTE
Parcheggi	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	x		
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?	x		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	x		

Immobile	PIAZZA "AURELIO CISTERNINO"
ID Verde attrezzato	VA-08
Indirizzo	Piazza Aurelio Cisternino



Foto

		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	x		
	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	x		
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		x	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	x		
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	x		
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?	x		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	x		

Immobile	"BOSCO DI ZACCHEO" e PIAZZETTA
ID Verde attrezzato	VA-09
Indirizzo	Via Roeser



Foto

		SI	NO	NOTE
Percorsi	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature/ostacoli che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	x		
	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		x	
	è presente la segnaletica per l'orientamento di non vedenti e ipovedenti?		x	
	Sono presenti fasce a pavimento per la mobilità autonoma di non vedenti e ipovedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		x	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		x	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x	Non presente
	Il parcheggio riservato è raccordato con il percorso pedonale accessibile?			Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			Non presente