




Comune di
TURI

P.E.B.A.



Piano per l'Eliminazione Barriere Architettoniche



TAV.10 |

Schede di rilievo
percorsi pedonali

GIUGNO 2021



Comune di Turi

Sindaco del Comune di Turi
Assessore all'Urbanistica:
Dott.ssa Ippolita RESTA

Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità:
Imma BIANCO

Assessorato ai Lavori Pubblici:
Stefano DELL'AERA

Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Arch. Giambattista del ROSSO

Progettista:
Dott. Arch. Pietro Antonio LOGRILLO

Collaboratrice:
Dott. Arch. Viviana CIRILLO

Percorso	VIA SAMMICHELE (tratto Largo Pozzi)
ID percorso	01



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	X		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		X	

Percorso	VIA XX SETTEMBRE
ID percorso	02



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		Si segnalano ampi tratti dove la pavimentazione è sdruciolevole
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Gradini, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		Alberature, fioriere, dehors
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	X		

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?		x	
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	PIAZZA PERTINI (tratto compreso tra via XX Settembre e Piazza Aldo Moro)
ID percorso	03



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		parzialemente
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Sconnessioni della pavimentazione
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	X		Si segnala la presenza di un attraversamento pedonale rialzato
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	X		

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	PIAZZA ALDO MORO (tratto compreso tra Piazza Sandro Pertini e Piazza San Giovanni)
ID percorso	04




Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		parzialmente
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Sconnessioni della pavimentazione
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	X		Si segnala la presenza di un attraversamento pedonale rialzato
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	X		

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA PIETRO DE DONATO-GIANNINI (tratto compreso tra P.zza San Giovanni e via Rutigliano)
ID percorso	05



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	x		Per diversi tratti il marciapiede è < 90cm
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		x	parzialmente
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	x		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	x		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		x	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)	x		Armadi elettrici per la pubblica illuminazione e/o telefonica
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x	
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		x	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		x	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA RUTIGLIANO (tratto compreso tra via P. De Donato-Giannini e il Cimitero Comunale)
ID percorso	06




Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		Per ampi tratti si segnala la completa assenza del marciapiede
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	X		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	X		

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA MARCO MASI - STRADA MOLA
ID percorso	07



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	X		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA TEN. VITANTONIO NOTARNICOLA
ID percorso	08




Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Non presente
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA GIUSEPPE CHIARAPPA (tratto compreso tra via Cisternino e via Sardegna)
ID percorso	09



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA PIETRO FANELLI (tra compreso tra via Sardegna e viale Regione Puglia)
ID percorso	10



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA CISTERNE (tratto compreso tra via Conversano e il Campo Sportivo)
ID percorso	11



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		A larghi tratti inesistente
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Vegetazione spontanea
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA DOGALI – I° Tratto (compreso tra Piazza Silvio Orlandi e Piazza Chiesa)
ID percorso	12




Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	PIAZZA CHIESA
ID percorso	13



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA SEDILE
ID percorso	14



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		X	
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	LARGO MARCHESALE
ID percorso	15



Foto



Mappa

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	Accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA GUGLIELMO CISTERNINO
ID percorso	16



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA VECCHIA CASAMASSIMA (tratto compreso tra Largo Pozzi e via D.co Elefante)
ID percorso	17



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	x		Assente in alcuni tratti
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		x	Accessi privati
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	x		Pali di pubblica illuminazione
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		x	Presenza di auto
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		x	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		x	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		x	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA DOMENICO ELEFANTE
ID percorso	18



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA GINESTRE (tratto compreso tra via Casamassima e l'ITC Sandro Pertini)
ID percorso	19



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		In alcuni tratti assente
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		parzialmente
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	X		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		X	

Percorso	VIA GIUSEPPE ELEFANTE
ID percorso	20




Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA SANTA MARIA ASSUNTA – VIA VINCENZO ORLANDI
ID percorso	21



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	X		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		X	

Percorso	VIA STAZIONE – PIAZZA GIOVANNI FALCONE
ID percorso	22



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		parzialmente
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	x		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati,
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)	X		Buche di precedenti alberature
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	X		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	X		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		X	

Percorso	VIA PUTIGNANO (tratto compreso tra Largo Marchesale e via Antonio Valerio)
ID percorso	23



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA ANTONIO VALERIO
ID percorso	24



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA CASTELLANA (tratto compreso tra via Antonio Valerio e l'ex Cimitero dei Colerosi)
ID percorso	25



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		In parte assente
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	x		parzialmente
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	x		Pali di pubblica illuminazione
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		x	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		x	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		x	Non presente
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		x	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA DOGALI - II° Tratto (compreso tra via V.zo Orlandi e via Gioia Canale)
ID percorso	26



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	Si segnala la presenza di vetri sul pavimento
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	x		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati, pluviali, binari
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		x	fioriere
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		x	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		x	Non presente
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		x	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA GIOIA CANALE (tratto compreso tra via Noci e via Ninuccio Napolitano)
ID percorso	27



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?	X		
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	x		Pali di pubblica illuminazione, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		x	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		x	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		x	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		x	Non presente
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		x	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	X		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		X	

Percorso	VIA NINUCCIO NAPOLITANO (tratto compreso tra via Gioia Canale e l'Istituto Scolastico San Giovanni Bosco)
ID percorso	28




Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		In parte
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA PALERMO
ID percorso	29



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, cartelli stradali, gradini, radici arboree
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	PIAZZA AURELIO CISTERNINO
ID percorso	30




Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	X		
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA GIUSEPPE MASSARI
ID percorso	31



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		Parzialmente
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	X		Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	

Percorso	VIA CONVERSANO (tratto compreso tra Largo Marchesale e Viale Regione Puglia)
ID percorso	32



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		parzialmente
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		Pali di pubblica illuminazione, pluviali, accessi privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	X		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		X	

Percorso	VIA ROESER (tratto compreso tra via Vecchia Casamassima e via Moles da Girona)
ID percorso	33



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		X	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		X	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	X		
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		X	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	X		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		X	

Percorso	VIA "LIDL"
ID percorso	34



Foto

Pavimentazione		SI	NO	NOTE
	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto dei 90cm?		X	In parte è assente
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	X		In parte è assente
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	X		
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?		X	
Dislivelli		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	X		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		X	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			Non presente
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		X	
Ostacoli		SI	NO	NOTE
	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		X	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		X	
Parcheggi		SI	NO	NOTE
	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		X	Non presente
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		X	Poco leggibile
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?		X	Non presente

Varie		SI	NO	NOTE
	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			Non presente
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	x		
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		x	